


AIR PUMP一般性能表

形式 FIT13032

周波数		Hz	50	60
加 圧 仕 様	定格圧力	kPa(MPa)	400(0.4)	
	最高許容圧力	kPa(MPa)	500(0.5)	
	空気量	L/min	15	18
	回転速度	min ⁻¹	1360	1620
	定格電流	A	2.3	2.1
	消費電力	W	170	170




- 注意
1. 空気量に関して、加圧時は定格圧力時の吐出し量を吸込状態(大気圧)に換算した平均値です。
 2. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。

AIR PUMP一般性能表

形式 FIT13032

周波数		Hz	50	60
真空仕様	到達圧力	Pa[abs]/kPa	12,000 / -89	
	排気速度	L/min	26	31
	回転速度	min ⁻¹	1470	1765
	定格電流	A	2.0	1.3
	消費電力	W	115	110



- 注意
1. 排気速度に関して、真空時は大気圧時吸込み空気量の平均値です。
 2. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。